

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.

427460 Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, д.29, телефон (34147) 4-03-96.

#### ПРЕДИСЛАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно – эпидемиологический надзор,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Ермолаевская средняя общеобразовательная школа » муниципального образования « Кавсоветский район »,

Удмуртская Республика, Кавсоветский район, с. Ермолаево, ул. Школьная,б

26.02.2019 г.

№ 32

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Ермолаевская средняя общеобразовательная школа » муниципального образования « Кавсоветский район », Удмуртская Республика, Кавсоветский район, с. Ермолаево, ул. Школьная,б ( далее МКОУ « Ермолаевская СОШ ») установлены нарушения санитарно – эпидемиологических требований, а именно:

1. 11.02.19г. в 9 – 48 в МКОУ « Ермолаевская СОШ » Удмуртская Республика, Кавсоветский район, с. Ермолаево, ул. Школьная,б установлено:

- в учебном помещении информатики организовано 4 рабочих стола, оборудованных персональными электронно – вычислительными машинами ( 4 персональных компьютеров – ПЭВМ ) для обучения учащихся. В учебном помещении информатики имеется естественное освещение за счет оконных световых проемов. На 4 рабочих стола на 2 рабочих столах естественный свет падает на рабочий стол перед пользователем ( учащимся ) справа ( фото № 1 ). На 4 рабочих столах на 2 рабочих столах естественный свет падает на рабочий стол слева от пользователей ( учащихся ) ( фото № 2 ).

Установленный факт является нарушением пункта 5.9 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее - СанПиН 2.4.2.2821-10 ), пункта 6.1 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03 », утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 30.05.2006г. ( далее - СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03 ). В пункте 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно – вычислительным машинам в организации работы. В пункте 6.1 СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03 говорится, что рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

2. 11.02.19г. с 9 – 48 по 11 - 12 в МКОУ « Ермолаевская СОШ » Удмуртская Республика, Кавсоветский район, с. Ермолаево, ул. Школьная,б установлено:

- в учебном помещении информатики имеются дефекты пола в виде щелей ( фото № 3 )

- в учебном помещении начального класса ( 1 - 2 класс ) имеются дефекты пола в виде щелей ( фото № 7 )

- в учебном помещении физика имеются дефекты пола в виде щелей

- в учебном помещении русского языка имеются дефекты пола в виде щелей ( фото № 13 )

- в учебном помещении русского языка ( кабинет № 23 ) имеются дефекты пола в виде отслоения линолеума ( фото № 15 )

- в учебном помещении математики ( кабинет № 35 ) имеются дефекты пола в виде отслоения линолеума

- в учебном помещении дошкольного возраста дефекты пола в виде отслоения линолеума ( фото № 17)

- в раздевалке девочек ( при спортивном зале ) имеется дефекты пола в виде отслоения линолеума

Установленный факт является нарушением пункта 4.29 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее - СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

3. 11.02.19г. с 9 – 54 по 10 - 30 в МКОУ « Ермолаевская СОШ » Удмуртская Республика, Кировский район, с. Ермолаево, ул. Школьная,6 установлено:

- в учебном помещении начального класса ( 3 – 4 класс ) установлена умывальная раковина ( фото № 4 ), умывальная раковина не обеспечена горячим централизованным водоснабжением ( имеется только холодное водоснабжение )

- в учебном помещении начального класса ( 1 - 2 класс ) установлена умывальная раковина ( фото № 6 ), умывальная раковина не обеспечена горячим централизованным водоснабжением ( имеется только холодное водоснабжение )

- в учебном помещении физики установлена умывальная раковина, умывальная раковина не обеспечена горячим централизованным водоснабжением ( имеется только холодное водоснабжение )

Установленный факт является нарушением пунктов 4.27, 8.1 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее - СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что в помещениях начальных классов, лабораторных, учебных кабинетах ( химия, физика, рисование, биология ), мастерских, кабинетах дошкольного, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. В пункте 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовые, буфетные, душевые, умывальные, кабинеты личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лабораторные, помещения для обработки уборочного инвентаря

4. 11.02.19г. с 9 – 54 по 10 - 00 в МКОУ « Ермолаевская СОШ » Удмуртская Республика, Кировский район, с. Ермолаево, ул. Школьная,6 установлено:

- в учебном помещении начального класса ( 3 – 4 класс ) установлена ученическая мебель в виде учебного стола ( фото № 5 ). Учебный стол не обеспечен регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

- в учебном помещении начального класса ( 1 - 2 класс ) установлена ученическая мебель в виде учебного стола. Учебный стол не обеспечен регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Установленный факт является нарушением пункта 5.3 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее - СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что составным элементом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должны быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму в четком наклон рабочей плоскости школьной парты должен составлять 7

- 15°. Передний край поверхности сиденья должен заводиться за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 3 - 6 см - 2-го и 3-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера.  
5. 11.02.19г. в 10 - 06 в МКОУ « Ермольевская СОШ » Удмуртская Республика, Кавсовский район, с. Ермольево, ул. Школьная,б установлен:

- в учебном помещении химии установлен вытяжной шкаф. Вытяжной канал от вытяжного шкафа соединен с общей системой вытяжной вентиляции ( фото № 9 ). Таким образом вредные выбросы из вытяжного шкафа поступают в общую систему вытяжной вентиляции.

Установленный факт является нарушением пунктов 6.1, 6.11 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 » и, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что здания общеобразовательных организаций оборудуют системой централизованного отведения и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата в воздушной среде. В пункте 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, учебных залов, бассейнов, террас, столовых, медпункта, пищеблока, котельной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.

6. 11.02.19г. в 10 - 06 в МКОУ « Ермольевская СОШ » Удмуртская Республика, Кавсовский район, с. Ермольево, ул. Школьная,б установлен:

- в лабораторной кабинета химии не оборудован вытяжной шкаф. Установленный факт является нарушением пункта 5.8 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 » и, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что кабинеты химии в лабораториях оборудуются вытяжными шкафами.

7. 11.02.19г. в 10 - 06 в МКОУ « Ермольевская СОШ » Удмуртская Республика, Кавсовский район, с. Ермольево, ул. Школьная,б установлен:

- в учебном помещении химии не установлена умывальная раковина, помещение не обеспечено колпаком и горячим централизованным водоснабжением

Установленный факт является нарушением пунктов 4.27, 8.1 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 » и, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что в помещениях начальных классов, лабораторных, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домашнего, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. В пункте 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что колпаком и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабинеты личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домашнего, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии.

8. 11.02.19г. в 11 - 05 в МКОУ « Ермольевская СОШ » Удмуртская Республика, Кавсовский район, с. Ермольево, ул. Школьная,б установлен:

- в мастерской для столяров установлены 2 станка для столярной обработки древесины, которые при работе являются источниками древесной пыли ( фото № 16 ). В мастерской для

малышек отсутствует отдельная вытяжная вентиляция от станков для столярной обработки древесины.

Установленный факт является нарушением пункта 6.11 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для столярных и слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудует в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где устанавливаются плиты.

9. 11.02.19г. в 10 - 30 в МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Княсовский район, с. Ермоловское, ул. Школьная,б установлено:

- потолок в коридоре у спортивного зала имеет дефект в виде трещин ( щелей ), что приводит к протечке талой воды на поверхность пола ( фото № 20,21 )

Установленный факт является нарушением пункта 4.28 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 ( далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 ). В пункте 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 говорится, что потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещины, деформаций, приляпков пористой гравитом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

10. 11.02.19г. с 13 – 15 по 13 - 25 в МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Княсовский район, с. Ермоловское, ул. Школьная,б установлено:

- на пищеблоке в сыром виде чистая кухонная посуда хранится на высоте 36 сантиметра от пола ( фото № 23 ).

- на пищеблоке в мыто – рыбном цехе чистая кухонная посуда хранится на высоте 36 сантиметра от пола ( фото № 24 ).

Установленный факт является нарушением пункта 5.13 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409-08 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 ( далее - СанПиН 2.4.5.2409-08 ). В пункте 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 говорится, что чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола.

11. 11.02.19г. в 13 – 35 в МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Княсовский район, с. Ермоловское, ул. Школьная,б установлено:

- на пищеблоке в горячем цехе установлена электроскоророда ( фото № 26 ). Электроскоророда находится в неисправном состоянии: при включении на панели управления не работает индикаторная лампочка.

- на пищеблоке в горячем цехе на радиане готовых блюд установлен мрамор ( фото № 31 ). Мрамор находится в неисправном состоянии: из 3 комфорак в рабочем состоянии находится только 2 комфорак. 1 комфорак не работает

Установленный факт является нарушением пункта 4.3 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов « Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409-08 », утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 ( далее - СанПиН 2.4.5.2409-08 ). В пункте 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 говорится, что все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

На основании ст. 50 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ и ст. 17 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предписанно Муниципальному казенному «общеобразовательному учреждению « Ермилевская средняя общеобразовательная школа « муниципального образования « Князевский район », Удмуртская Республика, Князевский район, с. Ермилево, ул. Школьная,4 ( далее МКОУ « Ермилевская СОШ » )

1. В МКОУ « Ермилевская СОШ » Удмуртская Республика, Князевский район, с. Ермилево, ул. Школьная,6

- в учебном помещении информатики организовать размещение 4 рабочих столов, оборудованных персональными электронно – вычислительными машинами ( 4 персональных компьютеров – ПЭВМ ) для обучения учащихся таким образом, чтобы видеомониторные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

( пункт 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 6.1 СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03 )

Срок: 0015.09.2019г.

2. В МКОУ « Ермилевская СОШ » Удмуртская Республика, Князевский район, с. Ермилево, ул. Школьная,6

- в учебном помещении информатики устранить дефекты пола в виде щелей
- в учебном помещении начального класса ( 1 - 2 класс ) устранить дефекты пола в виде щелей
- в учебном помещении физики устранить дефекты пола в виде щелей
- в учебном помещении естествознания устранить дефекты пола в виде щелей
- в учебном помещении русского языка ( кабинет № 23 ) устранить дефекты пола в виде отслоения линолеума
- в учебном помещении математики ( кабинет № 35 ) устранить дефекты пола в виде отслоения линолеума
- в учебном помещении дождеводства устранить дефекты пола в виде отслоения линолеума
- в раздевалке девочек ( при спортивном зале ) устранить дефекты пола в виде отслоения линолеума

( пункт 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 0015.09.2019г.

3. В МКОУ « Ермилевская СОШ » Удмуртская Республика, Князевский район, с. Ермилево, ул. Школьная,6

- в учебном помещении начального класса ( 3 – 4 класс ) умывальную раковину обеспечить горячей централизованной водоснабжением
- в учебном помещении начального класса ( 1 - 2 класс ) умывальную раковину обеспечить горячей централизованной водоснабжением
- в учебном помещении физики умывальную раковину обеспечить горячей централизованной водоснабжением

( пункты 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 0015.09.2019г.

4. В МКОУ « Ермилевская СОШ » Удмуртская Республика, Князевский район, с. Ермилево, ул. Школьная,6

- в учебном помещении начального класса ( 3 – 4 класс ) учебные столы обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
- в учебном помещении начального класса ( 1 - 2 класс ) учебные столы обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

( пункт 4.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 0015.09.2019г.

5. В МКОУ « Ермилевская СОШ » Удмуртская Республика, Князевский район, с. Ермилево, ул. Школьная,6

- в учебном помещении химии прекратить поступление вредных выбросов из вытяжного шкафа в общую систему вытяжной вентиляции. Оборудовать вытяжной шкаф отдельной системой вытяжной вентиляции.

( пункты 6.1, 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 00 01 06 2019г.

6. В МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Каяковский район, с. Ермолаво, ул. Школьная,б

- в лаборантской кабинета химии оборудовать вытяжной шкаф

( пункт 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 00 01 06 2019г.

7. В МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Каяковский район, с. Ермолаво, ул. Школьная,б

- в учебном помещении химии установить умягчительную раковину, помещение обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением

( пункты 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 00 15 09 2019г.

8. В МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Каяковский район, с. Ермолаво, ул. Школьная,б

- в мастерской для мальчиков 2 ставка для столярной обработки древесины, которая при работе является источником древесной пыли, оборудовать отдельной вытяжной вентиляцией

( пункт 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 00 15 09 2019г.

9. В МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Каяковский район, с. Ермолаво, ул. Школьная,б

- в коридоре у спортивного зала устранить дефекты потолка в виде трещин ( щелей ), что приводит к протечке талой воды на поверхность пола

( пункт 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 ).

Срок: 00 15 09 2019г.

10. В МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Каяковский район, с. Ермолаво, ул. Школьная,б

- на пищеблоке в сыром виде чистую кухонную посуду хранить на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола.

- на пищеблоке в мыто – рыбное виде чистую кухонную посуду хранить на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола.

( пункт 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 ).

Срок: 00 01 06 2019г.

11. В МКОУ « Ермоловская СОШ » Удмуртская Республика, Каяковский район, с. Ермолаво, ул. Школьная,б

- на пищеблоке в горячем виде обеспечить исправное состояние электросварочной

- на пищеблоке в горячем виде обеспечить исправное состояние магнита

( пункт 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 ).

Срок: 00 01 06 2019г.

Представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей в Республике Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Алина, д.29, телефон (34147) 4-01-96 информацию о выполнении пунктов предписания по подпункту даты истечения сроков исполнения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленного нарушения в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей в Республике Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Алина, д.29, телефон (34147) 4-01-96

в письменной форме возмещены в отношении виновного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных частей. При этом в таком возмещении могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возмещения, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, 427960 Удмуртская Республика, г.Саратск, ул.Алина, д.79, тел/факс (34147) 4-01-96.

За невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника ТОУ

Госпотребнадзора по УР в г. Саратске

Должность лица

подпись

Губин Григорий Валерьевич

фамилия, имя, отчество

1 экз. предписания получил директор ООО "Сибирь" И.В. Сиволов И.В. Сиволов  
должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя